



modelo
modèle

lagala

detalle frente/puerta

detalle acabados

pérdida de bisel
latéral perd le biseau

de las esquinas al centro
quand s'approche au centre de la porte

radio 3
rayon 3 mm

